
Highest hazard
32 +
24–32
16–24
8–16
4–8
2–4
0–2
Lowest hazard
% g